

Read error memory Freeze Frame

Error: 4(5) Nr: 11314

2C32 Lambdasonde vor Katalysator 2, Trimmregelung

error type: 2

(10) Abgas nach Katalysator zu mager

Readiness Flag:

(16) Testbedingungen erfüllt

error status:

(33) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt

MIL - Status:

(49) Fehler wurde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen

P-Code:

P2098 Gemischfeinregelung (Bank 2, nach Katalysator) - System zu mager

environment text / entry at

255024 km km(n.)

255000 km km(2.)

Spannung Lambdasonde HinterKat 2

0.53 V

0.51 V

Spannung Lambdasonde VorKat 2

1.84 V

1.80 V

Lambdaverschiebung Rückführregler 2

0.00 -

0.00 -

Eingangssignal Rückführregler 2

0.14 V

0.16 V

Freeze Fr.:

Zustand Lambdaregelung Bank 1

4 Regelung AUS wegen erkanntem Fehler

Zustand Lambdaregelung Bank 2

2 Regelung EIN

Berechneter Lastwert

55.1 %

Kühlmitteltemperatur OBD

97.0 °C

Lambda Integrator Gruppe 1

-0.0 %

Lambda Adaption Summe mul. & add. Gruppe 1

4.7 %

Lambda Integrator Gruppe 2

-3.1 %

Lambda Adaption Summe mul. & add. Gruppe 2

6.2 %

Saugrohrdruck

4.0 kPa

Drehzahl

1984.0 rpm

Geschwindigkeit

93 km/h

F_FLC: 0

F_HLC: 6

F_CLA: 76

F_DLC: 40

diagnostics active:

nicht aktiv

diagnostics interrupted:

MIL Status:

MIL ein

MIL debounced:

cycle end:

nicht aktiv

error through tester:

Error: 5(5) Nr: 11308

2C2C Lambdasonde vor Katalysator 2, Systemcheck