

About...

MSV70 error memory with environment

Error: 1(2) Nr: 12195

2FA3 Codierung fehlt

error type: 8
 Readiness Flag: (17) Testbedingungen noch nicht erfüllt
 error status: (34) Fehler momentan vorhanden, noch nicht OBD-entprellt
 MIL - Status: (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
 P-Code:

frequency: 1

environment text / entry at

Motordrehzahl 223120 km(1.)
 Spannung Kl. 87 0.00 rpm
 Status Motorsteuerung 12.19 V
 Zeit seit Startende ENG_STOP
 0.00 s

F_LZ: 40

Error: 2(2) Nr: 12196

2FA4 Falscher Datensatz

error type: 8
 Readiness Flag: (17) Testbedingungen noch nicht erfüllt
 error status: (34) Fehler momentan vorhanden, noch nicht OBD-entprellt
 MIL - Status: (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
 P-Code: P3235 Steuergeräteüberwachung Sicherheitsfunktion - Fehler Variantencodierung

frequency: 1

environment text / entry at

Motordrehzahl 223120 km(1.)
 Spannung Kl. 87 0.00 rpm
 Status Motorsteuerung 12.19 V
 Zeit seit Startende ENG_STOP
 0.00 s

F_LZ: 40

end of list

RUNNING

MSV70 error memory output

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

short

Detail

Freeze Frame

Hex-Dump

Clear

EM->filei

Comment

matrix printer

print

Back



Help with code - G...



INPA - Loader: MS...



ENG

7:56 AM
2018-03-30